

Kinh nghiệm chọn mua quạt làm mát động cơ 3 pha cho nhà máy?

Khi quạt giải nhiệt motor bị hỏng, nhiều doanh nghiệp cần tìm sản phẩm thay thế trong thời gian ngắn để hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất. Tuy nhiên, mua nhanh nhưng sai thông số có thể khiến việc lắp đặt mất nhiều thời gian hơn.

Dưới đây là những kinh nghiệm cần lưu ý khi tìm mua [quạt làm mát động cơ 3 pha](#).

Không mua chỉ dựa trên tên gọi

Cùng được gọi là quạt làm mát motor nhưng sản phẩm có thể khác nhau về kích thước, điện áp, tốc độ, công suất và kết cấu.

Do đó, chỉ cung cấp công suất motor thường chưa đủ để xác định chính xác loại quạt cần sử dụng.

Chụp tem motor và quạt cũ

Một trong những cách đơn giản nhất là chụp rõ tem thông số của động cơ và cụm quạt hiện tại.

Các thông tin như model, điện áp, công suất và tốc độ giúp nhà cung cấp có thêm dữ liệu để đối chiếu.



Đo kích thước thực tế

Nên đo đường kính hoặc chiều rộng cụm quạt, chiều cao, khoảng cách lỗ gá và không gian lắp đặt.

Đối với những hệ thống có không gian hạn chế, cần thông báo rõ giới hạn kích thước cho nhà cung cấp.

Xác định nguồn điện

Cần kiểm tra quạt sử dụng 220V hay 380V, một pha hay ba pha và tần số nguồn.

Không nên đấu thử thiết bị khi chưa xác định đúng thông số điện.



Ưu tiên đơn vị có khả năng tư vấn kỹ thuật

Nhà cung cấp có kinh nghiệm về quạt motor có thể hỗ trợ đối chiếu kích thước và thông số trước khi giao hàng.

Đối với những model ít phổ biến, việc cung cấp hình ảnh, bản vẽ hoặc số đo thực tế sẽ giúp quá trình lựa chọn thuận lợi hơn.



Khi mua **quạt làm mát động cơ 3 pha**, việc xác định đúng thông số ngay từ đầu không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo cụm quạt phù hợp với điều kiện vận hành của motor.

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ XNK Và Thiết Bị Công Nghiệp Trúc Anh

- Trụ sở chính: 91 Thanh Đàm, Phường Vĩnh Hưng, Hà Nội
- Điện thoại: 0984.591.195
- Email: thietbicongnghieptrucanh@gmail.com
- Mã số thuế: 0111435824
- Website: <https://thietbicongnghieptrucanh.com/>
- Webblog: <https://thietbicongnghieptrucanh.webflow.io/>